

VISTE ESTERNE



Facciata principale su via Tortini - SUD



Facciata angolo via Tortini via Catenago - SUD/EST



Facciata 1 laterale su via Catenago - EST




Facciata 1 retro su via Marchi - NORD




Facciata 2 laterale su via Catenago - EST



Facciata 2 retro su via Marchi - NORD



Facciata 1 laterale su Parco via Tortini - OVEST




Facciata 3 retro su via Marchi - NORD



Facciata 2 laterale su Parco via Tortini - OVEST



Facciata 3 laterale su Parco via Tortini - OVEST



Facciata 4 laterale su Parco via Tortini - OVEST


VISTE CORTE INTERNA



Facciata interna 1 - NORD



Facciata interna 2 - NORD



Facciata interna 3 (su terrazzo) - NORD




Facciata interna 1 - EST




Facciata interna 2 - EST



Facciata interna - EST/SUD



Copertura mensa/palestra



Facciata interna 1 - OVEST



Facciata interna 2 - OVEST



Facciata interna 3 - OVEST

Comune di Lodi

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Scuola ARCOBALENO

Via Tortini, Lodi



PROGETTO ESECUTIVO

Il Responsabile Unico di Progetto Ing. Giovanni Amosi				Il Progettista Ing. Luca Bertoni			
committente – titolo del lavoro				Scuola primaria Arcobaleno – via Tortini, Lodi Intervento di efficientamento energetico			
elaborato				20231002			
Stato di fatto				Rilievo fotografico			
aggiornamenti				CUP E14D23003650006			
4	1	30/06/2026	2	3	7	data	maggio 2026
	5		6				
FABRyCA				Società di Ingegneria srl			
Via Volturmo 55, 26900 Lodi (LO)				Tel. 0371-470339 / 0371-470299			
archivio				scala			
B01				elaborato n.			