



LOTTO 5

INGRESSO 9.8 bis

OCCUPANTE

☒ **NON PRESENTE**☐ PRESENTE

ACCERTAMENTO: NOME

COGNOME

RESIDENZA

ESECUTORE MATERIALE DELLE OPERE

☐ SI☐ NO

ANNO ESECUZIONE

INGRESSO ALL'AREA

☐ LIBERO☒ **FORZATO**

ACCERTAMENTO:

DIMENSIONI AREA

14,20m X 8,85 m

AREE PAVIMENTATE

☒ **SI**☐ NO

SE SI

SUPERFICIE **30 mq**MATERIALE **battuto di cemento**

PRESENZA FABBRICATI/STRUTTURE

☒ **SI**☐ NO



FABBRICATO/STRUTTURA 1 **tettoia in legno e plastica**

DIMENSIONI IN Pianta: **4,70 m x 4,00 m**

ALTEZZA MINIMA

ALTEZZA MASSIMA

ALTEZZA MEDIA **2,28 m**

MATERIALE/I UTILIZZATI PER LA COSTRUZIONE

Legno

TIPO DI COPERTURA

☐ PIANA

☐ DOPPIA FALDA

X FALDA SINGOLA

MATERIALE COPERTURA:

Ondulino in materiale plastico e legno

FABBRICATO/STRUTTURA 2 **tettoia in legno e plastica**

DIMENSIONI IN Pianta: **4,40 x 2,00**

ALTEZZA MINIMA

ALTEZZA MASSIMA

ALTEZZA MEDIA **2,28 m**

MATERIALE/I UTILIZZATI PER LA COSTRUZIONE

Legno e plastica

TIPO DI COPERTURA

☐ PIANA

☐ DOPPIA FALDA

X FALDA SINGOLA

MATERIALE COPERTURA:

Ondulino in materiale plastico

OSSERVAZIONI

Presenza di una vasca di accumulo acque meteoriche, arredo vario (tavolo, sedie.), serra in vetro h media 1,90 e presenza di barbecue in muratura e deposito precario (in fase di cedimento)

TECNICO RILEVANTE

Soresini-Marsico



Foto 5.9.8 bis_1



Foto 5.9.8 bis_2



Foto 5.9.8 bis_3